

Załącznik nr.1
do ogłoszenia o zbędnych i zużytych
składnikach rzeczowych majątku ruchomego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego WSA w Warszawie
przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce samorządu terytorialnego

<i>lp</i>	<i>nazwa przedmiotu</i>	<i>stan techniczny</i>	<i>uwagi do stanu technicznego</i>
1	2	3	4
* w przypadku części składowych kompletów – nr seryjny; w przypadku środków trwałych z ewidencji kartotekowej – liczba sztuk			
** uwzględniająca stan techniczny i stopień zużycia			
1	2	3	4
			rok zakupu 2003, ograniczona wydajność
1.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	sprzęt zużyty	procesora, duży stopień zużycia sprzętu, brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003, brak twardego dysku
2.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
3.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
4.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
5.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
6.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
7.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
8.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
9.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
10.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
11.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
12.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
13.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
14.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
15.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
16.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
17.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
18.	komputer biurowy Dell Optiplex 270	jak wyżej	jak wyżej
			rok zakupu 2004 ograniczona wydajność
19.	komputer biurowy Dell Optiplex 170L	sprzęt zużyty	procesora, duży stopień zużycia sprzętu, brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003, brak twardego dysku
20.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
21.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
22.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
23.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
24.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
25.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
26.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
27.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
28.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
29.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
30.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
31.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
32.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
33.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
34.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
35.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
36.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
37.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
38.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
39.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej

1	2	3	4
40.	komputer biurowy Dell Optiplex 170L	sprzęt zużyty	rok zakupu 2004 ograniczona wydajność procesora,duży stopień zużycia sprzętu,brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003,brak twardego dysku rok zakupu 2006, ograniczona wydajność
41.	komputer biurowy Dell Optiplex 210L	sprzęt zużyty	procesora,duży stopień zużycia sprzętu,brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003,brak twardego dysku
42.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
43.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
44.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
45.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
46.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
47.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
48.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
49.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
50.	komputer biurowy Dell Optiplex	jak wyżej	jak wyżej
51.	komputer biurowy Dell Optiplex 210L	sprzęt zużyty	rok zakupu 2006, ograniczona wydajność procesora,duży stopień zużycia sprzętu,brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003,brak twardego dysku rok zakupu 2007,ograniczona wydajność
52.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	sprzęt zużyty	procesora,duży stopień zużycia sprzętu,brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003,brak twardego dysku
53.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
54.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
55.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
56.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
57.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
58.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
59.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
60.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
61.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
62.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
63.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
64.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
65.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
66.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
67.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
68.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
69.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
70.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
71.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
72.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
73.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
74.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
75.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
76.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
77.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
78.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
79.	komputer biurowy Dell Optiplex 320	jak wyżej	jak wyżej
80.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
81.	laptop Dell Latitude D600	sprzęt zużyty	rok zakupu 2003,ograniczona wydajność procesora,duży stopień zużycia sprzętu,brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003,brak twardego dysku
82.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
83.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej

1	2	3	4
			rok zakupu 2003,ograniczona wydajność procesora,duzy stopień zużycia sprzętu,brak aktualizacji dla systemu operacyjnego Windows XP I pakietu Office 2003,brak twardego dysku
84.	laptop Dell Latitude D600	sprzęt zużyty	
85.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
86.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
87.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
88.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
89.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
90.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
91.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
92.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
93.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
94.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
95.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
96.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
97.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
98.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
99.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
100.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
101.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
102.	laptop Dell Latitude D600	jak wyżej	jak wyżej
103.	monitor Dell E172FPb	sprzęt zużyty	wycofany z użytkowania ze względu na problemy z poprawnym odwzorowywaniem wyświetlanych obrazów,czeste awarie,naprawa przewyższa wartość urządzenia
104.	monitor Asus VB172T	jak wyżej	jak wyżej
105.	monitor Dell E172FPb	jak wyżej	jak wyżej
106.	monitor Dell E172FPb	jak wyżej	jak wyżej
107.	monitor Dell E173FPb	jak wyżej	jak wyżej
108.	monitor Dell E173FPb	jak wyżej	jak wyżej
109.	monitor Dell E173FPc	jak wyżej	jak wyżej
110.	monitor Dell E173FPc	sprzęt zużyty	wycofany z użytkowania ze względu na problemy z poprawnym odwzorowywaniem wyświetlanych obrazów,czeste awarie,naprawa przewyższa wartość urządzenia
111.	monitor Dell E173FPc	jak wyżej	jak wyżej
112.	monitor Dell E173FPc	jak wyżej	jak wyżej
113.	monitor Dell 178FP	jak wyżej	jak wyżej
114.	monitor Dell E172FPb	jak wyżej	jak wyżej
115.	monitor Dell E173FPc	jak wyżej	jak wyżej
116.	monitor Samsung 743B	jak wyżej	jak wyżej
117.	monitor Samsung 743B	jak wyżej	jak wyżej
118.	monitor Samsung 743B	jak wyżej	jak wyżej
119.	skaner HP	sprzęt sprawny	sprzęt wycofany z użytkowania ze względu na swoja powolną pracę,brak funkcjonalności np. w postaci skanowania sieciowego,brak możliwości skasowania na nośniki zewnętrzne
120.	skaner HP	sprzęt sprawny	jak wyżej
121.	skaner HP	sprzęt sprawny	jak wyżej
122.	skaner HP	sprzęt sprawny	jak wyżej
123.	kopiarka Canon iRC-3200	sprzęt sprawny	nieoptymalna w eksploatacji ze względu na ceny materiałów eksploatacyjnych i częstotliwość awarii serwis podstawiał własne urządzenie zastępcze wyeksploatowana, niekompletna i przestarzała
124.	drukarka OKI B4300	sprzęt niesprawny	technicznie,niektóre części wykorzystane do remontu pozostałych drukarek
125.	drukarka OKI B4300	jak wyżej	jak wyżej
126.	drukarka OKI B4300	jak wyżej	jak wyżej

1	2	3	4
127. drukarka OKI B4300	sprzęt niesprawny	wyekspluatowana, niekompletna i przestarzała technicznie, niektóre części wykorzystane do remontu pozostałych drukarek	
128. drukarka OKI B4350	jak wyżej	jak wyżej	
129. drukarka OKI B4350	jak wyżej	jak wyżej	
130. drukarka OKI B4350	jak wyżej	jak wyżej	
131. drukarka OKI B4350	jak wyżej	jak wyżej	
132. drukarka OKI B4350	jak wyżej	jak wyżej	
133. drukarka OKI B4350	jak wyżej	jak wyżej	
134. drukarka OKI B4250	jak wyżej	jak wyżej	
135. drukarka OKI B4250	jak wyżej	jak wyżej	
136. drukarka OKI B4250	sprzęt niesprawny	wyekspluatowana, niekompletna i przestarzała technicznie, niektóre części wykorzystane do remontu pozostałych drukarek	
137. mikrofon Shure UT2-TM	sprawny	przestarzały technicznie mikrofon o stałej częstotliwości, nie nadaje się do użytku w sądzie bo sprzęga się z częstotliwościami używanymi w okolicy	
138. dyktafon Philipd VoiceTracer 7680	sprawny	brak oprogramowania zgodnego ze współczesnymi systemami operacyjnymi, przestarzały technicznie	
139. radio Thomson TM7680	sprzęt niesprawny	złamana antena, nie działają potencjometry, brak strojenia naprawa nieopłacalna	
140. niszczarka EBA 2126C	sprzęt niesprawny	spalony silnik, naprawa nieopłacalna	
141. niszczarka Fellowes P70CM	sprzęt niesprawny	uszkodzone przekładnie, naprawa nieopłacalna	
142. niszczarka Fellowes P70CM	sprzęt niesprawny	pęknięta przekładnia, naprawa nieopłacalna	
143. niszczarka Fellowes P-57Cs	sprzęt niesprawny	spalony silnik, naprawa nieopłacalna	
144. niszczarka do dokumentów	sprzęt niesprawny	spalony silnik, naprawa nieopłacalna	
145. czytniki kart procesorowych	sprawny	przestarzały technologicznie, obecnie nie ma zastosowania praktycznego	
146. lampka biurkowa	niesprawna	spalony transformator. wymiana przewyższa koszt zakupu	
147. lampka biurkowa	niesprawna	połamana i niekompletna, naprawa nieopłacalna	
148. lampka biurkowa	niesprawna	połamana, naprawa nieopłacalna	
149. lampka biurkowa	niesprawna	połamana, naprawa nieopłacalna	
150. lampka biurkowa	niesprawna	spalony transformator, naprawa nieopłacalna	
151. lampka na klips	niesprawna	ułamane mocowanie, naprawa nieopłacalna	
152. ekspres do kawy Bosch TKA2808	sprzęt niesprawny	uszkodzone sterowanie, elementy mechaniczne naprawa nieopłacalna	
153. ekspres do kawy	sprzęt niesprawny	uszkodzone sterowanie, elementy mechaniczne naprawa nieopłacalna	
154. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
155. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	spalony wyłącznik termostatyczny, naprawa nieopłacalna	
156. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka, naprawa nieopłacalna	
157. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka, naprawa nieopłacalna	
158. czajnik Libella Classic Haden	sprzęt niesprawny	spalony wyłącznik termostatyczny, naprawa nieopłacalna	
159. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
160. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
161. czajnik Moulinex BY301	sprzęt niesprawny	spalony wyłącznik termostatyczny, naprawa nieopłacalna	
162. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
163. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
164. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka, naprawa nieopłacalna	
165. czajnik Philips HD 4646	sprzęt niesprawny	spalony wyłącznik termostatyczny, naprawa nieopłacalna	
166. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka, naprawa nieopłacalna	
167. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
168. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieuszczelny dzbanek, naprawa nieopłacalna	
169. czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka, naprawa nieopłacalna	

1	2	3	4
170.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka,naprawa nieopłacalna
171.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	spalony wyłącznik termostatyczny,naprawa nieopłacalna
172.	czajnik Zelmer typ 17Z015	sprzęt niesprawny	nieszczelny dzbanek,naprawa nieopłacalna
173.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieszczelny dzbanek,naprawa nieopłacalna
174.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieszczelny dzbanek,naprawa nieopłacalna
175.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka,naprawa nieopłacalna
176.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	spalony wyłącznik termostatyczny,naprawa nieopłacalna
177.	czajnik elektryczny	sprzęt niesprawny	nieszczelny dzbanek,naprawa nieopłacalna
178.	czajnik Zelmer CKE850 1,7l	sprzęt niesprawny	przepalona grzałka,naprawa nieopłacalna
179.	kalkulator z drukarką Citizen CX-91II	sprzęt niesprawny	nie działa poprawnie,naprawa nieopłacalna
180.	kalkulator z drukarką Casio FR-	sprzęt niesprawny	nie działa poprawnie,naprawa nieopłacalna
181.	kalkulator z drukarką Casio FR-2650A-C	sprzęt niesprawny	nie działa poprawnie,naprawa nieopłacalna
182.	kalkulator Citizen SDC-368	sprzęt niesprawny	nie działa poprawnie,naprawa nieopłacalna
183.	kuchenka mikrofalowa	sprzęt niesprawny	uszkodzenie elektroniki sterującej,naprawa przekracza koszt urządzenia
184.	odkurzacz	sprzęt niesprawny	spalony silnik,uszkodzone łożyska,naprawa przewyższa koszt urządzenia
185.	odkurzacz	sprzęt niesprawny	jak wyżej
186.	odkurzacz	sprzęt niesprawny	jak wyżej
187.	odkurzacz	sprzęt niesprawny	jak wyżej
188.	odkurzacz	sprzęt niesprawny	jak wyżej
189.	pilarka	sprzęt niesprawny	uszkodzona podstawa i uchwyt brzeszczotu,koszt naprawy przekracz wartość urządzenia
190.	imadło	sprzęt niesprawny	zerwny gwint śruby głównej,naprawa nieopłacalna
191.	biurko	sprzęt niesprawny	połamany blat,naprawa przekracza koszt zakupu
192.	biurko	sprzęt niesprawny	połamany blat,naprawa przekracza koszt zakupu
193.	krzesło	sprzęt niesprawny	połamany blat,naprawa przekracza koszt zakupu
194.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
195.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
196.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości
197.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
198.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
199.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
200.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
201.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
202.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
203.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
204.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
205.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości
206.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości
207.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości
208.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości
209.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości
210.	krzesło	sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
211.	krzesło	sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy,brak możliwości

1	2	3	4
212. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
213. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
214. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
215. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
216. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
217. krzesło		sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy, brak możliwości
218. krzesło		sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy, brak możliwości
219. krzesło		sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy, brak możliwości
220. krzesło		sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy, brak możliwości
221. krzesło		sprzęt niesprawny	uszkodzenie kótek podstawy, brak możliwości
222. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
223. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
224. krzesło		sprzęt niesprawny	pęknięta blacha mocowania siedliska, brak możliwości naprawy
225. stolik komputerowy		sprzęt niesprawny	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
226. stolik komputerowy		sprzęt niesprawny	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
227. stolik komputerowy		sprzęt niesprawny	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
228. wersalka		zużyta	podarta tapicerka, wymiana tapicerki przewyższa wartość wersalki
229. dywan		zużyty	nie nadaje się do renowacji
230. dywan		zużyty	nie nadaje się do renowacji
231. dywan		zużyty	nie nadaje się do renowacji
232. dywan		zużyty	nie nadaje się do renowacji
233. filiżanki		potłuczone i	naprawa niemożliwa
234. spodki		potłuczone i	naprawa niemożliwa
235. talerzyki deserowe		potłuczone i	naprawa niemożliwa
236. łyżeczki		pogięte i wyszczerbione	naprawa niemożliwa
237. widelczyki deserowe		pogięte i wyszczerbione	naprawa niemożliwa
238. widelce		pogięte i wyszczerbione	naprawa niemożliwa
239. noże		złamany	naprawa niemożliwa
240. serwetniki		połamane	naprawa niemożliwa
241. tace różne		potłuczone i porysowane	naprawa niemożliwa
242. termosy		potłuczone	naprawa niemożliwa
243. podnóżki		połamane	naprawa niemożliwa
244. biurko		uszkodzone	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
245. biurko		uszkodzone	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
246. biurko		uszkodzone	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
247. biurko		uszkodzone	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
248. stolik pod komputer		uszkodzony	połamany blat, naprawa przekracza koszt zakupu
249. stół konferencyjny		uszkodzony	uszkodzony blat, brak nóg
250. stół konferencyjny		uszkodzony	uszkodzony blat, brak nóg
251. stół konferencyjny		uszkodzony	uszkodzony blat, brak nóg
252. stół konferencyjny		uszkodzony	uszkodzony blat, brak nóg